

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Dezember 2018, 13:13

Hallo [fraeny](#) ,

Wenn es um den LATITUDE E6330 geht dann gehe mal mit der BIOS Version zurück auf [E6330A11](#). Siehe dazu Post #1.

Bios Versionen höher als A11 verursachen dein beschriebenes Problem.