

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „bananaskin“ vom 7. Dezember 2018, 21:35

Hallo Michael, ich habe noch ein wenig rumexperimentiert, mit Bios A11, und Bios A22.

Mit beiden kann ich booten bist zum Desktop, wenn ich in Clover die DSDT rausnehme, als SMBios 10.1 sowie MacBookAir 5.2,

nur die beiden USB-Stecker auf der rechten Seite gehen nicht.... sowie Sound läuft auch noch nicht

Zum Sound...habe ich mal probetalber Voodoo genommen, geht ...aber sehr leise

WLAN läuft inzwischen tadellos.