

**Erledigt**

## **Asus Vega 64 auf einmal coil whining + FPS Drop**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 8. Dezember 2018, 00:07**

Alle Vega 64 Nutzer die bereits auf 10.14.2 sind, sollten sich mal ins iMacPro1,1 SMBIOS begeben. Aufgrund meiner AppleGVA Basteleien musste ich da heute hinwechseln und dabei ist mir aufgefallen, dass das Coil Whine hier nahezu verschwunden ist. Nur unter starker Last ist es noch deutlich wahrnehmbar. Bei normaler Nutzung bleibt zumindest meine Vega auch ohne PowerPlayTable mit reduziertem Takt schön still. Beim iMac18,3 SMBIOS schreit sie da wie ein Baby. Mit vorigen macOS Versionen tat sie das auch im iMacPro1,1 SMBIOS. Scheint also, als hätte Apple da mit 10.14.2 was zum Positiven verändert. Jetzt müssten sie nur noch die Lüftersteuerung gebacken bekommen. Im Grunde funktioniert sie ja, sie ist nur nicht richtig aktiv. Sobald man ein HEVC Video in Quick Time geöffnet hat, wird der Lüfter korrekt gesteuert.