

# Dell Vostro 5370

**Beitrag von „tprimus“ vom 8. Dezember 2018, 15:06**

Es scheint so, dass es Bluetooth Problem nach sleep kann mit die folgende Argumenten gelöst werden:

Code

1. `bpr_probedelay=200 bpr_initialdelay=400 bpr_postresetdelay=400`

Edit: Leider Bluetooth funktioniert schon wieder nicht...