

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Dezember 2018, 16:22

Hallo [ReinerleZufall](#) ,

Im Anhang die gepatchte DSDT.aml A22.

Hallo [fraeny](#) ,

kann mit nur denken das deine DSDT.aml auch nicht zum Bios passt. Welche Bios Version nutzt du. Eventuell auch mal eine neu gezapfte DSDT.aml hier hochladen.