

Erledigt

# BCM943602CS mit ohne Bluetooth?!

Beitrag von „revunix“ vom 8. Dezember 2018, 17:23

Sooooo...

Ich hab jetzt mal den SSDT Ordner "patched" umbenannt, und Sehen sie da... es funktioniert. Die USBX war es jedenfalls nicht, jetzt muss ich entweder warten bis Mac das hier liebt oder alle durchprobieren welche den Fehler auslöst.

