

Erledigt

Lynnfield CPU + Gigabyte Mainboard-10 Jahre alt

Beitrag von „al6042“ vom 8. Dezember 2018, 21:09

Nope...

ich glaube eher, dass der SATA-Controller nicht erkannt wird.

Lege doch bitte mal den folgenden Kext mit auf dein EFI unter /EFI/CLOVER/kexts/Other -> [AHCIPortInjector](#)

Dann versuche es nochmal.