

Erledigt

GTX 1070 hat nur 256MB VRAM

Beitrag von „Andythehackerman“ vom 10. Dezember 2018, 11:14

Hallo,

Habe eine Asus GTX 1070 verbaut, habe den neusten Nvidia Web Driver installiert und wenn ich Inject Nvidia im Configurator weg tue erkennt er die Grafikkarte nichtmehr.

Bin derzeit auf high Sierra 10.13.6.

Danke im vorraus!

EDIT

Und das ganze System flackert extrem z.b. bei iTunes oder bei der Passworteingabe.