

**Erledigt**

## **Komme nicht weiter**

**Beitrag von „REVAN“ vom 15. Dezember 2018, 11:25**

Dann kannst du in der Config.plist folgenden Patch anwenden:

Code

1. change HDAS to HDEF | 48444153 | 48444546

Und unter Devices:

Code

1. Audio | Inject: 1 | (check) ResetHDA