

Erledigt

Vega 64 Spulenfiepen (Last im IDLE)

Beitrag von „userport“ vom 17. Dezember 2018, 06:01

[CMMChris](#) Meine V64 fiept zwar nicht, habe aber letztens beim bzw. nach dem Indigo-Benchmark festgestellt, dass die Lüfter der Karte unter macOS trotzdem weiter an bleiben und offensichtlich nicht mehr runterregeln.

Erst mit dem Neustart ist wieder alles ok.

Kann man sowas unter macOS korrigieren?