

In Arbeit

DELL Latitude E7240 - das vielleicht bessere Low Budget MacBookAir6,2 ?

Beitrag von „Dentai“ vom 19. Dezember 2018, 22:28

Mittlerweile habe ich auch angefangen mein E7240 zu bearbeiten. Aktuell hänge ich bei dem Problem, dass meine nachträglich verbaute Atheros AR9485 mittlerweile irgendwie läuft aber leider nicht richtig.

Aktuell sitze ich auf macOS 10.13.6 und habe mit folgender Anleitung die Wifi Funktion zum laufen gebracht

<https://osxlatitude.com/forums...485ar9565-wireless-cards/>

Leider kommt es zu folgenden Problemen

- 1: Bluetooth findet keine Geräte und man wird nicht gefunden
- 2: Der Wlan Durchsatz ist mit max 670kb doch etwas gering.

Leider habe ich aktuell noch keine Infos bezüglich dieser Probleme bei der Karte gefunden. Was mir allerdings auffällt, ist das Signal von -113dBm was ja Quasi schein tot ist.