

**Erledigt**

## **Geklontes backupsystem läuft extrem langsam**

**Beitrag von „user232“ vom 20. Dezember 2018, 10:47**

Sollte das SATA-Kabel bzw. Kontakt ein Problem darstellen ist der SMART-Wert 199 ein Indiz.

# ID 199 **Ultra DMA CRC Error** bzw. UDMA CRC Error Count

Ursache ist entweder ein fehlerhafter Festplatten-Controller, ein defektes Anschlusskabel oder ein Wackelkontakt.