

Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 21. Dezember 2018, 13:40

Komisch, dass die device-id nicht übernommen wird. Das muss aber nicht problematisch sein. <07 00 9b 3e> hat drei Framebuffer und die haben auf einem Mac Mini 2018 alle den connector-type DP. Hier dürfte WEG automatisch von DP auf HDMI patchen. Wie gesagt seltsam, dass der TV nicht als display unter einem AppleIntelFramebuffer auftaucht. Kannst du bitte nochmal die aktuelle config.plist hochladen? Nutzt du eine DSDT oder SSDT(s)?