

**Erledigt**

## **Bootcamp Entfernt mit Windows, Mac Pro Bootet nicht mehr?**

**Beitrag von „Zygi“ vom 21. Dezember 2018, 22:10**

Isopropanol ja ich habe damit meine Xenon CPUs blank geputzt nach dem ich sie jeweils gekröpft habe,

(IHS Entfernung) die restliche Zinn mit Glasschaber abgezogen,und Fettfrei geputzt also das Isopropanol

ist ein guter Fett entferne, und andre Art von Verschmutzungen, als Kontakt für elektronische teile ehe wenige,

ich glaube einige haben von Mac Pro innen leben, nicht allzuviel Durchblick weshalb auch das Verständnis überhaupt

für Tuner Kontakt Spray und seine Funktion, grade hier Nadel Serien Schienen Kontakten wegen der Korrosion,

man kommt mit nichts rein, und Manuelle Putzen einfach zu größer Risiko etwas zu verbiegen, das dazu!

Und Sorry bitte, hier brauche ich kein Efi, ich mein ich haben schon 3-4 Hackintosh gefixt, damals noch mein 1ster

mit Leo, inzwischen bin ich infiziert mit Mac OSX na ja dann vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit, und ja mein

geflashte MPR 4.1-5.1 funktioniert tadellos ohne Störung sei dem genannten Vorgang.

Ich wünschen allem schönen Weihnachtzeit mit eure Familie und Freunde,

und nehmt euch in Jahre 2019 guten Vorsatz vor

damit das Jahr 2019 viel freunde mit sich bringt.