

Erledigt

Bekomme den Systemsound nicht zum laufen.

Beitrag von „al6042“ vom 23. Dezember 2018, 15:36

Das der EFI-Ordner und die darin liegende defaults.plist nicht mehr drinnen ist, würde ich als ungünstig bezeichnen, da dort ggf. der Standard-Nvidia-Inject, der hier stören könnte, deaktiviert war.

Ich habe mal meinen alten Oz-Ordner für dich bereitgestellt.

Kopiere diesen bitte auf die versteckte EFI-Partition in den Unterordner EFI und mache danach aus dem BIOS heraus einen NVRAM-Reset.