

Kurzanleitung: Lenovo Thinkpad t480s

Beitrag von „t480s“ vom 27. Dezember 2018, 09:01

So, ich habe hier noch ein generelles Problem festgestellt: im log finde ich extrem viele Fehler bzgl. der Batterie.

Code

1. ACPIBatteryManager: WARNING! fMaxCapacity > fDesignCapacity. adjusted fMaxCapacity from 5055, to 4949

Davon gibt es dutzend ähnliche im log. Kennt das jemand? Woran könnte das liegen?