

Erledigt

Lenovo T520 - Problem beim Sicherheitsupdate 2018-003

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 27. Dezember 2018, 11:19

Dein T440s hat einen M.2 Slot ([maximal 42 mm Länge](#)). Da könntest du eine zweite passende Festplatte [einbauen](#).

Hast du unter MacOS eine Partition im FAT32 format erstellt?