

Erledigt

DW-1820a

/

Broadcom

BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „kelkit“ vom 28. Dezember 2018, 02:03

Hallo anonymus writer...

ich habe ein ähnliches Problem mit der DW1830... einige Sekunden nach dem Aufwachen aus dem Sleep geht Bluetooth aus (nicht verfügbar). Dann muss ich entweder paar mal neustarten oder in BIOS BT aus-/anschalten damit es wieder funktioniert.

Wie könnte man wohl das Problem lösen? WLAN läuft sehr stabil.