

Erledigt

Arbeitsspeicher nachrüsten - Eine _Bank defekt?

Beitrag von „dorente“ vom 28. Dezember 2018, 19:17

Firmwareupdate hat es dann gebracht...

jedoch kann ich im Hauptmenü Clover nicht mehr finden, kann nur via USB-Stick booten