

Erledigt

(ehem.) Klingone die 2. (Acer Aspire)

Beitrag von „TNa681“ vom 30. Dezember 2018, 00:40

So, nun ist der Bootstick zwar neu aufgesetzt, aber das war meines Erachtens nicht der ausschlaggebende Punkt warum er jetzt erste Lebenszeichen sendet. Im Legacy-Mode bekam ich nix zum Laufen, im UEFI-Mode ging es da schon weiter, allerdings endet das mit Kernel Panic. Keine Ahnung, was ich jetzt ich jetzt tun muss, um das zu verhindern...?

Auf den Bildern sind die aktuellen [BIOS Einstellungen](#) zu sehen. Beigefügt auch mein EFI-Ordner.

Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee



