

Erledigt

Probook 4730s - kein Sound

Beitrag von „Zakkwyld“ vom 30. Dezember 2018, 16:56

Hallo zusammen,

habe auf meinem Probook 4730s High Sierra installiert.

Es funktioniert alles Super (Sleep, Cam, Batterie, High Res usw.) bis auf den Sound.

Im Anhang habe ich mal meinen Clover Ordner angehängt.

Könnte sich mal einer die Konfiguration anschauen.

Ich bekomme den Sound einfach nicht ans laufen.

Gruß