

Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „wern“ vom 30. Dezember 2018, 21:12

Was du da verändert hast ist der Index. Im IORegistryExplorer solltest du 4 Anschlüsse haben, siehe Bilder. Der FB-Patcher unterstützt HotPlug, wähle nacheinander mehrere IDs (auch andere Framebuffer), wenn ein Anschluss rot wird könnte es mit den Einstellungen funktionieren. Im Anhang auch noch die Textform von dem CoffeeLake dump.