

Erledigt

Wechsel von z370 auf z390 Gigabyte Aorus Pro alles geht ausser Shutdown ?!

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Januar 2019, 20:30

Der Port Limit Patch greift unter 10.14.2 nicht und man sollte diesen auch nicht dauerhaft nutzen, da er für Fehler im USB Treiber sorgen kann. Deine aktuelle SSDT-UIAC bewegt sich ja innerhalb des Limits. Der Port Limit Patch ist also auch unnötig.

Den Port wo die Karte hängt musst du wie gesagt auf 255 bzw. 0xff setzen. Der Parameter kommt in den "UsbConnector" Teil. Aktuell steht dieser auf 0x03.