


Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „kelkit“ vom 2. Januar 2019, 22:06

Hmm.. ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber mein ACPI/patched-Ordner sieht aktuell so aus:



Das ist quasi ein Mix aus zwei Repos. Die SSDTs GLAN, GPRW, USBX und XHCPRW habe ich aus dieser Repo eingefügt:

<https://github.com/kk1987/P52s-hackintosh>

Der Rest ist aus der im ersten Post erwähnten Repo.