

Erledigt

Windows 10 Treiber für Wlan Karte BCM94360CD

Beitrag von „Nio82“ vom 3. Januar 2019, 19:41

@Dnl

Wie [Harper Lewis](#) es sagt. Bei Bluetooth Problemen ist BCM9430CD die bessere Wahl weil die zusätzliche 4te Antenne für BT ist. Die BCM943602CS hat den BT Empfänger direkt auf der Platine. Was bei ihrem eigentlichen Einsatzbereich (MacBooks) kein Problem ist, aber bei Desktop Rechnern zu Probs mit dem Empfang führen kann.