

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 4. Januar 2019, 14:30

Ok! Danke für die Antworten.

Ich habe die HS02 noch auf USB2 gesetzt, da nur die HS01 ein USB3-Port hat.