

**Erledigt**

## **Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A**

**Beitrag von „DSM2“ vom 4. Januar 2019, 14:35**

Na dann sollte die Kext ja jetzt passen.

Ich hatte HS02 als 3 definiert da du den SS02 hinterlegt hattest.