

Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „the_viking90“ vom 4. Januar 2019, 23:43

Platform Plugin wird geladen.

Bei Shutdown und Reboot bekomme ich nen KP.

Hab die Bilder mal angehängen