

**Erledigt**

## **Intel FB Patcher und die UHD630**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Januar 2019, 14:38**

Das ist aber seltsam weil in deiner Config der Verbose Boot aktiviert ist. Ich habe daran nichts geändert. Setze mal bitte die Haken bei "Enable C2", "Enable C4", "Enable C6" und "Enable C7" und teste nochmal Reboot & Shutdown.