

Erledigt

Vorbereitung: Gigabyte Bios flashen? Welche OSX version? Z68, I72600k, GTX1060

Beitrag von „g23“ vom 5. Januar 2019, 22:33

hi, will mich hier nicht einmischen, aber probier mal die drop tables zu ändern (siehe angehängte EFI).

hatte früher ein ähnliches problem und der eintrag MATS hat geholfen. obs bei dir passt kann ich natürlich nur hoffen und daumen drücken.