

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „ozw00d“ vom 6. Januar 2019, 12:52

[KayKun](#) das ist mir klar. Ich wollte es nur bildlich darstellen, das man dies statt mit den Settings im Bios auch via ssdt regeln könnte.

Mit den heutigen Kühlern sollte es keine Probleme geben, selbst werte von 4,8 GHz sind keine seltenheit für einen 6600k.

Habs schon mit Luft wie auch Wasserkühlung durchexerziert.

Läuft insofern man die korrekte VCore Spannung gewählt hat, sehr stabil (24h test Prime).

Wie ich oben bereits schrieb, sind die Turbo geschichten nicht beeinflussbar, der erweiterte Turbo von dem Chris sprach ist lediglich eine anhebung pro Kern, geht allerdings an der Idee von Intel vorbei, welche lediglich nur einen Kern hochtaktet, bei Bedarf.