

Erledigt

High Sierra auf HP Elite Desk 800 G1 USDT Installations- und Einrichtungsproblem

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Januar 2019, 14:47

[gerox](#)

Der Dump war so ok, danke.

Hier der erste Versuch:

[trial1_AppleALC_layoutID15.kext.zip](#)

VoodooHDA und Disabler sollten natürlich entfernt werden, falls sowas in Verwendung war.

KextInject im CloverConfigurator sollte auf "Yes" stehen, nicht auf "Detect".

aktuelle Lilu im /other Kextordner

die trial AppleALC von oben im /other

Im CloverConfigurator bei Audio Inject die 15 eintragen und den Haken bei FixHDA setzen.

Sollte der Inject in einer DSDT gemacht werden im HDEF, dann die 0F eintragen und ohne FixHDA im Clover.

So, versucht erst einmal diesen ersten Versuch, ob was angezeigt wird!

Edit:

Falls es sich um Mojave oder Mojave Beta´s handelt, dann ggf. noch die Bootflags

-lilubetaall -alcbeta

mitgeben!