


**Erledigt**

# High Sierra auf HP Elite Desk 800 G1 USDT Installations- und Einrichtungsproblem

Beitrag von „gerox“ vom 6. Januar 2019, 15:45

[MacPeet](#)



unter 10.13.6 leider. keine Funktion

## macOS High Sierra

Version 10.13.6

iMac (21,5", Ende 2013)

Prozessor 2,89 GHz Intel Core i5

Speicher 12 GB 1600 MHz DDR3

Startvolumen Macintosh HD

Grafikkarte Intel HD Graphics 4600 1536 MB

Ig gerox

Name	Änderungsdatum
AppleALC.kext	22.11.2018, 16:21
FakePCIID_AR9280_as_AR946x.kext	Heute, 06:28
FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext	Heute, 06:28
FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext	11.11.2018, 19:36
FakePCIID_Intel_GbX.kext	Heute, 06:28
FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext	11.11.2018, 19:36
FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext	Heute, 06:28
FakePCIID_XHCIMux.kext	Heute, 06:28
FakePCIID.kext	21.04.2018, 11:32
FakeSMC.kext	16.09.2018, 18:58
IntelGraphicsFixup.kext	10.04.2018, 18:54
IntelMausiEthernet.kext	11.11.2018, 19:36
Lilu.kext	11.11.2018, 19:36

List Of Patches

Files

<input type="checkbox"/> AddGTP	<input type="checkbox"/> FixCsmWin	<input type="checkbox"/> FixShutdown	<input type="checkbox"/> AddMCHC	<input type="checkbox"/> FixHPET	<input type="checkbox"/> FakeLPC	<input type="checkbox"/> Del
<input type="checkbox"/> FixPIC	<input type="checkbox"/> FixSMBUS	<input type="checkbox"/> FixDisplay	<input type="checkbox"/> FixIDE	<input type="checkbox"/> FixSATA	<input type="checkbox"/> FixFirewire	<input type="checkbox"/> Res
<input type="checkbox"/> FixUSB	<input type="checkbox"/> FixLAN	<input type="checkbox"/> FixAirport	<input checked="" type="checkbox"/> FakeHDA			<input type="checkbox"/> Sur

1 2

Item enabled by default

**USB**

- Inject
- Add ClockID
- FixOwnership
- HighCurrent

**Audio**

15

**Inject**

- AFGLowPowerState
- ResetHDA

Ig gerox