

Erledigt

"Clover Config" i9 9900k + Aorus Master Z390

Beitrag von „DannyElevator“ vom 7. Januar 2019, 23:34

Mit der neuen Config komme ich nun nicht mehr ins Installationsmenü. Zumindest kann ich es nicht "sehen", da sich der HDMI-Port abgestellt hat und kein Signal mehr übertragen wird. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Rechner ist weiterhin an und hat auch nicht neugestartet. Aber halt kein Signal.

Ich häng mal die letzten Screenshots vor dem Crash an. Puh. 😊