

Erledigt

High Sierra auf HP Elite Desk 800 G1 USDT Installations- und Einrichtungsproblem

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 8. Januar 2019, 21:17



Jo [MacPeet](#) deine DSDT hat gebracht! Ich habe Sound!

Vorne der Headset Ausgang funktioniert, ebenso der hinten. Der Kombi-Anschluss Mikrofon Headset hat bei mir keine Funktion, dass ist der vorne links (meine Freundin sagt, dass sie den nicht bräuchte). Es werden zwei interne Lautsprecher angezeigt, ist das gewollt?

Anbei die Screenshots und der IOREG-Dump: