

**Erledigt**

**RX580**

**Lüftersteuerung**

**funktioniert**

**(teilweise) nicht**

**Beitrag von „al6042“ vom 11. Januar 2019, 21:51**

Ein ähnliches Thema hatte ich mit meiner ersten Vega56 auch... die war von Gigabyte und hatte nach 14 Tagen "vergessen" den Quirl einzuschalten, wenn ich ihn gebraucht hätte...

Ist natürlich dann auch hängen geblieben...

Wurde als RMA an den Händler zurückgegeben und später durch die aktuelle Asus ausgetauscht... 😊