

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 11. Januar 2019, 22:32

Das liegt am USB-Port-Limit.

Unter Mojave 10.14.2 funktioniert der KextsToPatch-Eintrag nicht mehr, sodass du gezwungen sein wirst, die Ports einzeln zu deklarieren.

Das geht über die beiden Erklär-Bär-Threads:

[Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)

[Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)