

**Erledigt**

## **macOS Mojave HP 250 G6 kein Booten in Installer möglich**

**Beitrag von „Heregailing“ vom 12. Januar 2019, 15:51**

[dedalus69](#)

Leider funktioniert diese auch nicht, er stürzt wie immer an derselben Stelle ab.

Mich wundert nur, dass die Konfiguration überhaupt bei dir funktioniert. Bei Verwendung von VirtualSMC müssen doch auch die entsprechenden Kexte von FakeSMC inklusive Sensoren gegen die von VirtualSMC getauscht werden. Desweiteren ist die SMCHelper-64.efi sowie der ACPIBatteryManager.kext unnötig, letzterer verursacht bei mir in Verbindung mit VirtualSMC unter High Sierra einen ganz langsamen Systemstart.

[Klick mich!](#)

Ich hänge mal meine derzeit aktuellste EFI an, die unter High Sierra tadellos funktioniert, nur mit Mojave ist damit keine Installation möglich. 😞