


Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen


Beitrag von „al6042“ vom 13. Januar 2019, 09:27

Dann nutze bitte folgende Tastenkombi während du auf das BT-Icon in der Menüleiste klickst: Shift+Alt+Mausklick.

Damit erscheint ein erweitertes Menü:



Unter "Debug" findest du:



Nutze zuerst "Remove all devices" und danach den "Reset the Bluetooth module".

Starte die Kiste neu und schau ob sich die Situation verbessert.