

Erledigt

HYSTOU BAREBONE

Beitrag von „Noir0SX“ vom 15. Januar 2019, 16:55

Bei mir geht es auch wenn das IMEI Device nicht auftaucht. Das eigentliche Device dahinter HECI, gibt es noch viele Einstellungen in diesem Bios (vll. bei Dir auch vorhanden), wo ich jetzt sorry nicht unbedingt rumspielen möchte solange die Geschichte bei mir funktioniert. Ich denke ja immer noch das dieses Bios nicht nur für diesen PC gemacht wurde.

Mir ist aber auch bekannt das da vieles im Bezug der ME Firmware über Windows geht [Xiaomi Pro Bios ME](#)

Aber das Hintergrundwissen dein Bios damit umzubiegen, fehlt es mir dann doch.

So brauche ich wie im Link beschrieben keinen DVMTPatch mehr, auch so eine Option die mir nicht zur Verfügung stand.