

Erledigt

RX580

Lüftersteuerung

funktioniert

(teilweise) nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Januar 2019, 17:21

Eher die Lüftersteuerung. Damit hat es Apple ja generell nicht so. Hast du mal geprüft ob du noch Temperatur und Takt etc. auslesen kannst wenn die Lüftersteuerung gerade tot ist?

Code

1.

```
while sleep 1; do clear;ioreg -l |grep \"PerformanceStatistics\" | cut -d '{' -f 2 | tr '|' ',' | tr -d '}' | tr ',' '\\n'|grep 'Temp\\|Fan\\|Clock\\|Power'; done
```