

**Erledigt**

## **Kein Boot mehr möglich nach Wechsel der Grafikkarte**

**Beitrag von „Unwesen“ vom 17. Januar 2019, 17:50**

Die neueren Versionen vom Clover Configurator haben dann auch die neuesten Werte für die vers SMBIOSe.

Leg ne neue config.plist an mit deinem Mac Modell und übernahm die neueren SMBIOS Werte in deine alte config.plist.

SN, BSN und SMUUUID lasse ich die alten Werte.