

Erledigt

Clover Config unter HighSierra und nVidia GTX950TI

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Januar 2019, 13:07

Eine clean Contig.plist kann es nicht gewesen sein. ACPI hat reichlich Einträge. Die Karte einfach einbauen und im BIOS iGpu auf Auto oder Pcie stellen. Webtreiber installieren.

Dein ACPI ist etwas für die Experten. Da bin ich raus.

Wenn dein Audio funktioniert dann AppleALC im other löschen deine Kexte im 10.13 sind dann ok