

Erledigt

## Kein Boot mehr möglich nach Wechsel der Grafikkarte

Beitrag von „griven“ vom 18. Januar 2019, 13:28

Kann es dann vielleicht sein das noch gar kein SMBIOS konfiguriert wurde? Im Standard steht da nämlich nichts drin und Clover schätzt eigenständig anhand der verbauten CPU etc. welches SMBIOS passen könnte und setzt dieses dann. Wenn das der Fall sein sollte kannst Du auf dem Reiter SMBIOS eines definieren sofern es um das System aus Deinem Profil geht wäre der iMAC13.2 wohl eine gute Wahl.