

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „randomdude“ vom 18. Januar 2019, 20:37

[Patricksworld](#) hatte wie mehrere andere hier das Problem, dass Ethernet nicht geht, mit anderen vorgefertigten Clover Ordnern schon.

Habe mal eine Weile verschiedene Clover Ordner kombiniert um den Grund zu finden:

ich habe in CLOVER\ACPI\patched**DSDT.aml** und **SSDT-DDA.aml** entfernen müssen, **dann ging Ethernet**. Ich habe die SSDT-DDA.aml aus einer anderen Clover config in deine eingefügt und Ethernet ging immer noch, eine andere DSDT.aml habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht wie einflussreich diese beiden Dateien sind, aber habe noch keinen Unterschied gemerkt außer dass die CPU Frequenz in einem kurzen Test nicht unter 0,6-0,7 GHz gegangen ist, weiß aber auch gerade nicht wie es vorher war.