

## **Erledigt** Probleme mit Sleep

**Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Januar 2019, 21:11**

Die Platform ID ist für die IGPU. In dem Tool musst du da erstmal nichts machen, das ganze richtet man in Clover ein. Das in dem Tool wird nur genutzt um Daten zu generieren wenn es Probleme gibt. Da du eine Vega 56 hast solltest du keine IGPU (Quick Sync) aktivieren. Die Vega ist im Encoding deutlich flotter. Außerdem solltest du das iMacPro1,1 SMBIOS für die Karte nutzen falls noch nicht geschehen. Bei einem SMBIOS Wechsel musst du übrigens auch die USB Kext anpassen. In deren info.plist ist das SMBIOS als Match eingetragen. Wenn du das SMBIOS änderst ohne die Kext anzupassen, gehen nach dem Reboot deine USB Ports nicht mehr.