

**Erledigt**

## **Thunderbolt 3 Controller kommt und geht**

**Beitrag von „an3k“ vom 19. Januar 2019, 19:14**

Im IOReg wird der Controller im Pfad PCI0@=/AppleACPIPCI/RP01@1C/IOPP/PXSX@0/IOPP/TXHB@2/IOPP/TXHC@0 gefunden. Sollte ich einen Clover Renamer verwenden für TXHC -> XHC? Die Ports wären kein Problem denn TXHC verwendet HS/SS 01 und 02 während der xHCI-Controller vom PCH HS/SS ab 03 verwendet.