

Erledigt

Mojave auf XMG P702 i7 SSD HD4000 und HD7970

Beitrag von „GhostLeader“ vom 22. Januar 2019, 22:32

Mit FixHPET (in CloverConfigurator gesetzt) wird der Realtek ALC892 und Intel HD 4000 (Ivy Bridge) HDMI im DCPIManager angezeigt.

Auch in den Systemeinstellungen unter TON werden die internen Lautsprecher angezeigt.

Hab Alle IDs durch. Hab mich für ID 99 entschieden. Ton funktioniert jetzt damit aber warum funktioniert er nur mit FixHPET?

Und Warum geht manchmal mein Bluetooth aus und lässt sich nicht wieder aktivieren?

Könnte das an einer fehlenden DSDT liegen? Hab nämlich keine gemacht.

Batteriestatus hab ich auch nicht.

Könnt ihr mir nochmal nen schubs geben bitte, ich komm nicht weiter.