

Erledigt

Intel HD 530

Beitrag von „al6042“ vom 20. Januar 2019, 14:04

Der Screenshot beinhaltet nicht die komplette Meldung.

Kannst du diese Bitte als Text-Datei anhängen?

Für den ALC662 musst du in deiner config.plist, unter "Devices"->"Audio"->"Inject", einen der folgenden Werte anstatt dem Wert 1 eintragen... 5, 7, 11, 12 oder 13...

Bitte alle mal durchtesten und dabei nach jeder Änderung der config.plist auch neu starten, damit die Änderung auch zum Einsatz kommt.

Dann sollte der VoodooHDA auch nicht mehr benötigt werden.