

**Erledigt**

## **kein wlan ( Atheros AR5B22 )**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 20. Januar 2019, 22:27**

Also nach dem Neustart kein WLAN vorhanden?

Gerade mal geschaut ... laut Berichten im Netz geht der Chipsatz nur bis 10.12 .... aber versuch mal angehangenen Kext. Einfach mit in die EFI rein. Habe dort mal die ID von deiner Karte eingetragen.